

Sprinklersystem hindrade en storbrand på Tarkett i Hanaskog

Strax efter lunchtid den 2 mars utbröt en brand på Tarketts fabrik i Hanaskog utanför Kristianstad. Skadorna begränsades mycket tack vare fabriken sprinklersystem.

Larmet till larmcentralen kom 12.35. Flera av räddningstjänstens styrkor larmades till fabriken. När man kom fram hade släckningsarbetet redan startat genom det automatiska sprinklersystemet som aktiverats.

– Fabriken har ett väldigt välutvecklat sprinklersystem. Direkt när det började brinna satte släckningsarbetet igång. Lite slarvigt kan man ju säga att det är som att ha en brandkår på plats, säger räddningsledaren Anders Olofsson.

Branden startade i en del som avfuktar spån. Den är placerad på taket till en av byggnaderna. Spånen är en restprodukt från huvudverksamheten. Spånen leds i rör till en silo där den förvaras tills den ska eldas.

– Vi var tvungna att kontrollera att branden inte hade spridit sig till rören. Då hade det varit risk att hela silon börjat brinna, säger Olofsson.

När brandlarmet kom utrymdes rutinmässigt samtliga byggnader och arbetet avbröts under ett par timmar.

Branden var koncentrerad till taket på en av byggnaderna. Efter cirka en timme var den släckt och produktionen i fabriken övriga delar kunde återupptas. Under en timme övervakade räddningstjänsten situationen för att försäkra sig om att allt var okej.

– Jag fick precis klartecken att vi kan rulla hemåt igen, säger Olofsson till Kristianstadsbladet vid 14.30-tiden.

Den brandskadade delen kommer nu att återställas. I samband med släckningen kapades rör. Det är bland annat dessa som ska ersättas. Förhoppningen är att produktionen ska vara igång som vanligt under onsdagen.

– Det är ingen större del av fabriken som ligger nere, säger Olofsson.

Räddningstjänstens insats var över på ett par timmar, men det kunde ha gått illa utan sprinklersystemet.

- Man har gjort ett hästjobb på Tarkett för att förebygga brand, säger Olofsson.

Gösta Holmstedt, Sprinklerfrämjandet



Bild 1. Räddningstjänsten har anlänt



Bild 2. Fabriken utrymdes