

Brand i Hultafors 2007-05-04

Natten den 4 maj vid 02:00 får Räddningstjänsten Södra Älvsborg in ett automatisk brandlarm från Hultafors AB i Hultafors. Hultafors är ett mindre samhälle beläget cirka 2 mil väster om Borås. Hultafors AB är verktygstillverkare i den aktuella fabriken tillverkas främst tumstockar.

Vid ankomst var branden som startat i en kompressor släckt av sprinklern som löst ut. Kompressorn är skickad till tillverkaren för utredning men man misstänker att det startat i en kylfläkt till själva kompressorn.



Brännbart material har i viss omfattning lagrats intill kompressorn och det är troligen material som gjort att sprinklern har löst ut.



Det som kan noteras är att takhöjden är normal cirka 2,5 meter men sprinklern sitter placerad bakom en ventilationskanal.



Lokalen var försedd med både rökdetektorer och värmedetektorer som larmade i den ordningen. Sprinklerlarmet var utformat som en sektion i det automatiska brandlarmet. Räddningstjänsten fick därmed inte uppgift om att en sprinkler utlöst under framkörningen.

Det är intressant att notera på den sista bilden (se nedan) tagen cirka två veckor efter branden hur väldigt lite sekundärskador som återfinns. Mindre målningsarbeten har genomförts annars har utrymmet bara städats. Maskinen, placerad jämte kompressorn fungerar och fick inga skador i branden. En ny kompressor är beställd men inte levererad så placering av den förra kompressorn är lätt att se på bilden.



Joel Jacobsson
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Borås 2007-05-23