

Stockholm 2011-07-10

Mordbrand på McDonalds restaurang vid Scandinavium i Göteborg den 8 juli 2011

Någon krossade två rutor och slängde in brännbar vätska i McDonalds hamburgerrestaurang vid kvart över fem på fredagsmorgonen den 8 juli 2011. Restaurangen var fullständigt sprinklerskyddad och sex sprinklerhuvuden aktiverades av branden.

Enligt polisen handlar det om en mordbrand. Någon har nämligen krossat två rutor och sedan kastat in brännbar vätska i restaurangen.

- Det brann rejält, säger polisens presstalesman Thomas Fuxborg.

Branden fick ett snabbt förlopp då brandfarlig vätska uppenbarligen användes. Förutom direkta brandskador fylldes restaurangen av stora mängder rök och sot, vilket gjorde att verksamheten inte kunde återupptas förrän på eftermiddagen samma dag.

- Branden var ganska snabbt släckt. Det hade tagit eld i inredningen, bland annat i en soffa, berättar Lars Larsson på räddningstjänsten.



Bild 1. Flygfoto på Scandinavium i Göteborg

1. Vad hände?

Hamburgerrestaurangen McDonalds som är inrymd i Scandinavium utsattes enligt polisen för en mordbrand vid 05:15-tiden på fredagsmorgonen den 8 juli 2011. Någon hade krossat två fönsterrutor och kastat in brännbar vätska i lokalen (**se bild 2**). Det brann rejält när brandkåren kom till platsen, men branden kunde släckas relativt snabbt.

Branden utlöste ett automatiskt brandlarm och det beslutades att larma personal från två stationer från räddningstjänsten i Storgöteborg.



Bild 2 & 3. De två sönderslagna fönstren där brandfarlig vätska kastades in

2. Skador

Enligt en McDonaldsanställd blev skadorna inne i lokalen relativt små. Branden kunde begränsas till möbler omedelbart innanför de krossade fönstren.

Men enligt Lars Larsson på räddningstjänsten har lokalen skadats både direkt av branden och indirekt av rök, sot och vatten.

– Det hann bli omfattande rök och sotskador, dessutom har sprinklersystemet utlösts vilket även har gett byggnaden vattenskador (se **bild 4 – 6**).



Bild 4. Entrén till McDonalds



Bild 5. Brandområdet



Bild 6. Rök-, sot- & vattenskador

Räddningstjänsten i Storgöteborg igångsatte som vanligt med egen personal en tidig restvärdeinsats som minimerade avbrottskadorna för restaurangen.

Enligt Frida Berg, presschef på McDonalds i Sverige, fanns inga människor i restaurangen när det började brinna.

- Det viktigaste är att det bara handlar om materiella skador. Det fanns ingen personal eller några gäster i restaurangen när det började brinna, säger hon.

3. Inget känt motiv till branden

Göteborgspolisens har i nuläget inga uppgifter om vem som kan tänkas ligga bakom dådet eller vad som är det eventuella motivet. På platsen har polisen dock beslagtagit en hammare som troligtvis har använts för att krossa rutorna.

Polisens tekniker undersöker fortfarande brottsplatsen, som enligt uppgift rubriceras som mordbrand.

– Vi vet inte vad som ligger bakom och nu är det polisens sak att utreda det, säger Frida Berg på McDonalds.

4. Slutsatser

Den här allvarliga händelsen är ytterligare ett exempel på att sprinkler är ett effektivt verktyg och även i detta fall blev det bara en incident, som dock hade kunnat utvecklas till en omfattande brand med risk för svåra byggnadsskador och spridning av branden till andra verksamheter inom Skandinavium (se **bild 7**).



Bild 7. Sex sprinklers aktiverades av branden och släckte den anlagda branden där brandfarlig vätska användes

Trots att branden fick ett mycket snabbt brandförlopp genom att de personer som anlade branden uppenbarligen använde sig av brandfarlig vätska och antände på minst två olika platser, så aktiverades sex sprinklerhuvuden så snabbt att det direkta brandområdet kunde begränsas till möblerna närmast fönstren där branden började.



Genom att räddningstjänsten dessutom fattade ett tidigt beslut att initiera restvärdesinsatser redan samma förmiddag, kunde restvärdeskadorna reduceras till ett minimum. Städning och vattensanering åtgärdades omgående och avslutades redan inom några få timmar samma dag.

Gösta Holmstedt
Brandingenjör
070-878 77 90

gosta.holmstedt@sprinklerframjandet.se